

For Replacement Parts or Technical Service, call 1-800-543-6400

Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

Para ordenar repuestos o asistencia técnica, sírvase llamar al concesionario más cercano a su domicilio

Please provide following information:

- Model number
- Stamped-in code
- Part description and number as shown in parts list

S'il vous plaît fournir l'information suivante:


- Numéro du modèle
- Code estampé
- Description et numéro de la pièce

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie o código con fecha (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Address parts correspondence to:

Correspondance:
Puede escribirnos a:
Campbell Huasfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.



HVLV Test Cap Kit

Test cap kits do not include gauges. A set of certified low pressure, 1/8 inch NPT gauges must be purchased separately.

Kit de test de capuchon HVLV

Les trousse de coupe de test n'incluent pas de manomètres. Il faut acheter séparément une trousse de manomètres basse pression certifiés, 3 mm (1/8 po) NPT.

Juego de tapa de prueba HVLV

Los juegos de recipiente de prueba no incluyen manómetros. Es necesario comprar por separado un juego de manómetros de baja presión certificados, de 1/8" NPT.

Figure 2 - Replacement Parts Illustration
Figure 2 - Illustration de Pièces de Rechange
Figura 2 - Ilustración de los Repuestos

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Lock ring	—	1
2	Washer	▲	1
3	Air cap assembly (Includes item 1)	DH795200AV	1
4	Retaining ring	▲	1
5	Fluid nozzle #1	PH016800AV	1
6	Gun body	—	1
7	Fluid packing nut, 9 mm Hex.	▲■	1
8	Fluid packing	▲■	1
9	Pattern control assembly	DH751800AV	1
10	Fluid control knob	●	1
11	Fluid control spring	▲●	1
12	Fluid needle	PH017000AV	1
13	Fluid control body, 8 mm Hex.	●	1
14	O-ring	▲●◆	2
15	Air valve cap	◆	1
16	Air valve spring	◆	1
17	Air valve assembly	◆	1
18	Air valve body, 6 mm Hex.	◆	1
19	Air valve packing	◆◆	1
20	Air valve packing nut	▲◆	1
21	Air inlet, 1/4 inch NPS, 15 mm Hex.	DH795400AV	1
22	Air plug	DH795500AV	1
23	Fluid inlet, 17 mm Hex.	DH785100AV	1

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
24	Trigger	DH753300AV	1
25	Trigger stud	▲	1
26	E-ring cap	▲	1
27	Push-in filter	PH015800AV	1
28	Gravity cup assembly	PH015900AV	1
29	Lid nut	▼	1
30	Push-in lid	▼	1
31	Vent cap	▼	1
32	Vent body	▼	1
33	Hanging hook	PH016400AV	1
34	Air valve o-ring	◆	1
35	1.4 mm HVLV Test cap kit	DH790200AV	1
36	1.6 mm HVLV Test cap kit	DH790300AV	1

REPAIR AND MAINTENANCE KITS AVAILABLE

▲	Gasket/rebuild kit	DH750100AV
■	Fluid packing kit	DH750200AV
●	Fluid control kit	DH750300AV
◆	Air valve kit	DH750500AV
▼	Cup lid assembly	PH016600AV
	1.6 mm Needle/Nozzle/Air cap kit (optional set-up)	DH790100AV

Liste De Pièces De Rechange

Nº. de Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté.
1	Bague-frein	—	1
2	Rondelle	▲	1
3	Capuchon d'air équipé (Article 1 inclus)	DH795200AV	1
4	Bague de retenue	▲	1
5	Buse de fluide	PH016800AV	1
6	Corps de pistolet	—	1
7	Écrou d'étanchéité de fluide, 9 mm Hex.	▲■	1
8	Garniture de fluide	▲■	1
9	Contrôle de configuration équipé	DH751800AV	1
10	Bouton de contrôle de fluide	●	1
11	Ressort de contrôle de fluide	▲●	1
12	Aiguille de fluide	PH017000AV	1
13	Corps de contrôle de fluide, 8 mm Hex.	●	1
14	Joint torique	▲●◆	2
15	Capuchon de soupape d'air	◆	1
16	Ressort de soupape d'air	◆◆	1
17	Soupape d'air équipée	◆	1
18	Corps de soupape d'air, 6 mm Hex.	◆	1
19	Garniture de soupape d'air	◆◆	1
20	Écrou d'étanchéité de soupape d'air	▲◆	1
21	Arrivée d'air, 1/4 po NPS, 15 mm Hex.	DH795400AV	1
22	Bouchon d'air	DH795500AV	1
23	Arrivée de fluide, 17 mm Hex	DH785100AV	1

Nº. de Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté.
24	Gâchette	DH753300AV	1
25	Tige de gâchette	▲	1
26	Capuchon de bague en E	▲	1
27	Filtre poussoir	PH015800AV	1
28	Capuchon de gravité équipé	PH015900AV	1
29	Écrou de couvercle	▼	1
30	Couvercle poussoir	▼	1
31	Bouchon à événements	▼	1
32	Corps d'événements	▼	1
33	Crochet de suspension	PH016400AV	1
34	Joint torique	◆	1
35	1.4 mm Kit de test de capuchon HVLV	DH790200AV	1
36	1.6 mm Kit de test de capuchon HVLV	DH790300AV	1

NECESSAIRES DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN DISPONIBLES

▲	Nécessaire de joints d'étanchéité/remis en état	DH750100AV
■	Nécessaire de garnitures de fluide	DH750200AV
●	Nécessaire de contrôle de fluide	DH750300AV
◆	Nécessaire de soupape d'air	DH750500AV
▼	Couvercle de godet équipé	PH016600AV
	Juego de aguja de 1,6 mm/boquilla/tapa de aire (configuration optionnelle)	DH790100AV